



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000370614**



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: RICARDO DINIZ ALMEIDA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A473030

Validade: Indefinida

Número do RRT: 5718742

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 4529749

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: 1.0- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E CORTINAS 1.3- CORTINA ROLÔ Q50 TELA SOLAR VITA SCREEN 3% STAR DUST, LUXAFLEX-HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE COMPRIMENTO ATÉ 2,70M; 1.5- CORTINA ROLÔ Q50 TELA TECIDO BLACKOUT MOROCCO, LUXAFLEX- HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE. COM GUIA LATERAL. COMPRIMENTO ATÉ 2,70M; 1.7- MOTOR SOMFY PARA ROLÔ Q50. NÃO INCLUI CONTROLE REMOTO; 1.10- CONTROLE REMOTO PARA MOTOR SOMFY Q50 E Q62 EMISSOR 4 CANAIS.

Empresa contratada: RICARDO DINIZ ALMEIDA  
 CNPJ: 02.270.280/0001-83

Contratante: BANCO DO BRASIL  
 CPF/CNPJ: 00000000000191

AVENIDA SÃO JOÃO

Nº 32

Complemento: 14º ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01036900

Contrato: 201674211362

Celebrado em 30/03/2016

Valor do Contrato: R\$ 2.068.671,36

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 30/03/2016

Data de Fim: 18/06/2016

**Atividade Técnica**

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1400.00 m² - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

QUADRA SAUN QUADRA 05 LOTE B

Nº S/N

Complemento:

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040912

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**2. Informações**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM**  
**ATESTADO**  
**Nº 0000000370614**

técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 370614/2017

04/05/2017, 13:36

Chave de Impressão: Z5WY7AZ7Y883074Y9BC9

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais RICARDO DINIZ ALMEIDA, CAU-BR/A47303-0 e SEBASTIÃO ERCILIO MACHADO RENNO, CREA-MG 45513/D-MG como Responsáveis Técnicos pela RICARDO DINIZ ALMEIDA (Construtora Planalto), CNPJ: 02.270.280/0001-83, Registro Nacional no. 17308-8 no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e Registro nº 11334 junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREA-DF), prestou ao Banco do Brasil S.A. os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:**

1. Contrato nº: 201674211362
2. Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nº: 004529749
3. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº: 0720160016366
4. Objeto do contrato: Fornecimento e Instalação de Persianas para a fachada interna do 1º ao 14º pavimento.
5. Empresa contratada: Ricardo Diniz Almeida (Construtora Planalto), CNPJ 02.270.280/0001-83, Registro Nacional CAU nº. 17308-8 e Registro no CREA/DF nº. 11334, endereço SAAN, Quadra: 02, Lote: 45, Asa Norte - Brasília (DF), CEP 70.632-240.
6. Contratante dos serviços: BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ 00.000.000/5839-44, endereço Avenida São João, 32, 14º Andar, Centro - São Paulo (SP), CEP 01.036-900.
7. Período de execução: de 30.03.2016 à 18.06.2016
8. Endereço da obra ou serviço: SAUN, Quadra: 05, Lote: "B", Asa Norte - Brasília/DF, CEP 70.040-912, Ata de Registro de Preços: 2015.7419.3642, Edital Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 2015/04968 (7419).

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

- No escopo do contrato em epígrafe, oriundos de Registro de Preços nº 2015.7419.3642, formalizado através do Pregão Eletrônico nº 2015/04968 (7419), foram prestados serviços no Edifício Banco do Brasil, localizado no SAUN, Quadra: 05, Lote: "B", Asa Norte - Brasília/DF, no período de 30.03.2016 à 18.06.2016, conforme abaixo:

- Fornecimento e Instalação de Persianas para a fachada interna do 1º ao 14º pavimento do Edifício Banco do Brasil - 1.400m<sup>2</sup> (hum mil e quatrocentos metros quadrados).

Andréa Antocceff  
Ass. Eng. Arq. I

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia - Nov/2016





O valor total dos serviços mencionados acima é de R\$ 2.068.671,36 (dois milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos) conforme detalhado na planilha do contrato, que assim se descreve:

DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS OPERACIONAIS / CENOP LOGÍSTICA CURITIBA / SUPRIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA										
LOTE:	ÚNICO							BANCO DO BRASIL S/A		
OBJETO :	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS, HORIZONTAIS, CORTINA ROLÔ E CORTINA BLACKOUT PARA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS EM BRASÍLIA (DF).									
DATA:	27/04/2015	BDI:	25%		PREGÃO Nº: 2015/04968 (7419)			VALOR TOTAL:		R\$ 2.068.671,36
Item	Descrição do serviço	Unid	Quant.	Valor Unit. Mão de Obra	Valor Unit. Material	Valor Unit. Total	Valor Total Mão de Obra	Valor Total Material	Total Item	Valor Total
1	FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E CORTINAS								R\$ 2.068.671,36	
1.3	Cortina Rolô Q50 Tela Solar Vita Screen 3% Star Dust, Luxaflex – Hunter Douglas (ou equivalente). Compriment o até 2,70m	m²	1.400,00	R\$ 146,08	R\$ 340,85	R\$ 486,93	R\$ 204.512,00	R\$ 477.190,00		R\$ 681.702,00
1.5	Cortina Rolô Q50 Tela Tecido Blackout Morocco, Luxaflex – Hunter Douglas (ou equivalente). Com guia lateral. Compriment o até 2,70m	m²	1.400,00	R\$ 106,80	R\$ 249,19	R\$ 355,99	R\$ 149.520,00	R\$ 348.866,00		R\$ 498.386,00
1.7	Motor Somfy (para rolô Q50). Não inclui controle remoto.	un.	224,00	R\$ 1.099,95	R\$ 2.574,40	R\$ 3.674,35	R\$ 246.388,80	R\$ 576.665,60		R\$ 823.054,40
1.10	Controle Remoto para motor Somfy Q50 e Q62 (emissor 4 canais)	un.	224,00	R\$ 87,59	R\$ 204,95	R\$ 292,54	R\$ 19.620,16	R\$ 45.908,80		R\$ 65.528,96
2	REMANEJAMENTO DE PERSIANAS E CORTINAS								R\$	
					TOTAL		R\$ 2.068.671,36			

### RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):

1. Identificação do Responsável Técnico: Ricardo Diniz Almeida, Arquiteto, CAU-

Andréa Antocceff  
Ass. Ed. Arq. I

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – Nov/2016



BR/A47303-0

2. Nível de atuação: Responsável Técnico
3. Período de participação nos serviços: 30.03.2016 à 18.06.2016
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Atividades de obra e/ou serviço técnico – Responsável Técnico

**RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):**

1. Identificação do Responsável Técnico: Sebastião Ercílio Machado Renno, Engenheiro Civil, CREA-MG 45513/D
2. Nível de atuação: Responsável Técnico
3. Período de participação nos serviços: 30.03.2016 à 18.06.2016
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Atividades de obra e/ou serviço técnico – Responsável Técnico


Outras informações:


Nada Consta

Belo Horizonte/MG, 30 de novembro de 2016.

  
Assinatura/Identificação do Contratante

(Comissionados Responsáveis - um deles deve ser o Gerente de Área de Engenharia)

  
Gustavo Henrique dos Santos Mendonça  
Gerente de Área UA

  
Ricardo Diniz Almeida  
Arquiteto – CAU/BR A47303-0

  
Sebastião Ercílio Machado Renno  
Eng. Civil – CREA-MG 45513/D