

Suzana Martins Mendes

De: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho
Enviado em: segunda-feira, 24 de novembro de 2025 12:01
Para: COPEL - Licitações
Cc: Carlos Alexandre Tavares Leite; Giuliano Macedo Arruda; SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho
Assunto: RES: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Prezados(as),

Com relação à proposta da **MICROBOOK INFORMATICA LTDA** (CNPJ: 40.195.148/0001-43), referente ao **Pregão Eletrônico nº 90104/2025**, cujo objeto trata da *“aquisição de estações de trabalho avançadas, dos tipos workstation e mobile workstation, e periféricos, com garantia de funcionamento, para a Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado Federal”* esta área técnica declara o seguinte:

PARECER TÉCNICO

A proposta **não** atende aos requisitos técnicos contidos no Anexo 2 do Edital do Pregão 90104/2025, mais especificamente quanto ao item **“15.1.2.2.3. Frequência mínima do clock de 3,0 GHz ou superior”**.

Atenciosamente,

Serviço de Suporte à Infraestrutura de Estações de Trabalho
Senado Federal - PRODASEN - COINTI/SESIET
Anexo C, Bloco C
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-3933 Fax: 61 3303-2730

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: segunda-feira, 24 de novembro de 2025 10:49
Para: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>; Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>
Cc: Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>
Assunto: RES: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caros colegas, bom dia.

Encaminho documentação enviada pela **MICROBOOK** na data de hoje, após as diligências técnicas realizadas na PROPOSTA COMERCIAL - SENADO v4.

Ressalto que a empresa não terá outra oportunidade para saneamento das pendências apontadas, então, caso esta documentação não esteja em plena conformidade com todos os requisitos técnicos constantes do edital, a MICROBOOK será desclassificada do certame.

Já a **NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS** deixou as seguintes mensagens do chat da sessão:

“Senhora Pregoeira. Quando elaboramos nossa proposta, não identificamos no datasheet do referido equipamento a informação de atendimento explícito do requisito, então, como de praxe nesses casos, solicitamos declaração do fabricante assegurando que o monitor indicado contém o conector IEC C13 que atende ao requisito do edital. Entretanto, após a segunda diligência conduzidas por esta d. Comissão, e nova solicitação de confirmação direta ao fabricante, fomos informados, de forma inesperada para nós, quanto a revenda, de que o monitor dispõe de outro tipo de tecnologia de alimentação, único para o desktop e o monitor, mas distinto do requerido. Diante da impossibilidade legal de sanar as não conformidades referentes ao objeto ofertado, e com o objetivo de assegurar total aderência às normas estabelecidas, solicitamos que nossa proposta seja desconsiderada para o Grupo 4 (Itens 17, 18 e 19), possibilitando a continuidade regular do certame e o prosseguimento da análise dos demais participantes”.

Diante do exposto informo que a empresa será desclassificada, com autuação de processo de penalidade, e hoje, quando da reabertura do certame, será convocada a próxima empresa classificada.

A sessão será reaberta hoje, 24/11, às 14h. Aguardo parecer conclusivo quanto à aceitabilidade da proposta da MICROBOOK.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 12:17

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>; Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Prezados(as),

Com relação à proposta da **MICROBOOK INFORMATICA LTDA**, esta área informa que por meio do arquivo “1 - PROPOSTA COMERCIAL - SENADO v3.pdf”, anexado ao e-mail do dia 17/11, ficou esclarecido os pontos de dúvida motivo pelo qual a proposta foi aceita. Entretanto, por meio do arquivo “PROPOSTA COMERCIAL - SENADO v4.pdf”, anexado ao e-mail do dia 18/11, a empresa contradiz o próprio e-mail e o site do fabricante. Por esse motivo solicitamos esclarecimentos.

Com relação à proposta da **NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS**, esta área informa que por meio dos documentos entregues foram aceitos alguns esclarecimentos apresentados. Entretanto, resta esclarecer os seguintes pontos:

17.1.1.15.1. A remoção do dispositivo, sem a substituição temporária, não interrompe a contagem do tempo de atendimento;

A declaração não define a não interrupção do prazo expressamente, sendo necessária a inclusão na proposta.

17.1.1.15.2. O prazo máximo para a substituição temporária será de 30 (trinta) dias, sendo que neste prazo o componente originalmente substituído deverá ser devolvido ao Senado em perfeito estado de funcionamento ou deverá ser substituído definitivamente sem ônus para o Senado.

A declaração não define 30 dias expressamente, sendo necessária a inclusão na proposta.

Os referidos pontos se aplicam aos **itens 17, 18 e 19** do edital.

Sobre Item 19 do edital:

19.1.2.1.16. Alimentação: fonte interna automática 110/220 VAC, com entrada para conector **IEC C13 (fêmea)**, padrão IEC 60320, 10A;

O produto apresentado na documentação não satisfaz este requisito sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento do requisito.

Solicitamos que seja apresentada comprovação destes, conforme as exigências do edital.

Alertamos ainda que foi ofertado o mesmo produto com preços distintos para os **itens 17 e 18**.

At^{te}.

Serviço de Suporte à Infraestrutura de Estações de Trabalho

Senado Federal - PRODASEN - COINTI/SESIET

Bloco 1, Ala C

70165-900 Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3666 Fax: 61 3303-2730

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: segunda-feira, 17 de novembro de 2025 22:17

Para: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>; Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caros colegas, boa noite.

Segue documentação técnica complementar apresentada pela **MICROBOOK (G3)** em resposta aos últimos apontamentos realizados. A empresa foi informada na sexta-feira de que esta seria a última oportunidade concedida para sanear as pendências apontadas.

Já a **CEL INFORMATICA (G4)** pediu desclassificação do certame, e, por essa razão, foi convocada a **NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS**, cuja documentação foi disponibilizada em <v:\COPEL\2025\PE 90104-2025>

Informo que a sessão pública foi suspensa para análise da documentação e sua reabertura agendada para **amanhã, 18/11/2025 às 14h30min**.

Caso precisem de mais tempo para analisar a documentação, é só me avisar que eu reagendo a reabertura conforme a necessidade de vocês.

Dede já agradeço e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

— II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Enviada em: sexta-feira, 14 de novembro de 2025 15:48

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Giuliano Macedo Arruda <gjuliano@senado.leg.br>; Edmilson Faria Rodrigues <edmilsonfr@senado.leg.br>; Fabio Henrique Mendes de Brito <fbruto@senado.leg.br>; David Pinto Soares <david.soares@senado.leg.br>; Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>

Cc: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Prezados(as),

Com relação à proposta da **MICROBOOK INFORMATICA LTDA**, esta área informa que por meio dos documentos entregues foram aceitos alguns esclarecimentos apresentados. Entretanto, resta esclarecer os seguintes itens:

15.1.6.2. A tecnologia de gerenciamento remoto deve sinalizar enquanto o equipamento estiver sendo acessado remotamente pelo gerenciamento out-of-band;

Não ficou claro se será entregue VPro Enterprise, sendo necessária a inclusão do termo para processador e placa de rede na proposta.

15.1.7.2. O equipamento deverá permitir a instalação de um segundo dispositivo de armazenamento interno, padrão SATA 3.0 ou superior, contendo todos os componentes necessários para sua instalação (cabos, fonte etc.).

Os cabos secundários não são incluídos por padrão, sendo necessária a inclusão na proposta dos cabos secundários (SATA e de energia).

15.1.10.2.5. Deverá possuir ao menos 1 (um) conector de saída de áudio digital (TosLink);
Este requisito não é incluso por padrão, sendo necessária a inclusão na proposta do “conector de saída de áudio digital (TosLink)” .

15.1.12. Alimentação elétrica

Não ficou claro a potência (em Watts) da fonte de energia que será entregue, sendo necessária a inclusão da especificação na proposta.

Solicitamos que seja apresentada comprovação destes, conforme as exigências do edital.

At^{te}.

Serviço de Suporte à Infraestrutura de Estações de Trabalho

Senado Federal - PRODASEN - COINTI/SESIET

Bloco 1, Ala C

70165-900 Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3666 Fax: 61 3303-2730

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: sexta-feira, 14 de novembro de 2025 11:47

Para: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; Edmilson Faria Rodrigues <edmilsonfr@senado.leg.br>; Fabio Henrique Mendes de Brito <fbrito@senado.leg.br>; David Pinto Soares <david.soares@senado.leg.br>; Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>

Cc: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caros colegas, bom dia.

Segue documentação técnica complementar apresentada pela **MICROBOOK (G3)** em resposta aos apontamentos realizados.

A sessão pública será reaberta hoje, **14/11/2025, às 15h**. Caso já tenham o parecer sobre a documentação enviada ontem, já posso adiantar com a **TORINO** e a **CEL**.
Caso contrário, reagendo a abertura para a próxima semana.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

—II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 13 de novembro de 2025 16:32

Para: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; Edmilson Faria Rodrigues <edmilsonfr@senado.leg.br>; Fabio Henrique Mendes de Brito <fbrito@senado.leg.br>; David Pinto Soares <david.soares@senado.leg.br>; Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>

Cc: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caros colegas, boa tarde!

Encaminho documentação técnica complementar apresentada pelas empresas **TORINO INFORMÁTICA (G1 e G2)** e **CEL INFORMÁTICA (G4)** em resposta aos apontamentos realizados.

A **MICROBOOK (G3)** solicitou prazo até amanhã às 12h. Estou monitorando a página do certame e tão logo eles enviem, encaminharei a vocês.

A sessão pública foi suspensa e a reabertura agendada para **amanhã, 14/11/2025 às 15h**.

Caso precisem de mais tempo para analisar a documentação, é só me avisar que eu reagendo conforme a necessidade de vocês.

Dede já agradeço e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira



De: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 12 de novembro de 2025 23:51

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; Edmilson Faria Rodrigues <edmilsonfr@senado.leg.br>; Fabio Henrique Mendes de Brito <fbrito@senado.leg.br>; David Pinto Soares <david.soares@senado.leg.br>; Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>

Cc: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Prezados(as),

Com relação à proposta da **TORINO INFORMATICA LTDA**, esta área informa que não ficou claro nos documentos entregues a comprovação de vários pontos.

Portanto, considerando que as informações enviadas são imprecisas, solicitamos então esclarecimento sobre:

Item 1 do edital:

1.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

1.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

1.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

1.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade do processador para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

1.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

1.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

1.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

1.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 2 do edital:

2.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

2.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

2.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

2.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

2.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

2.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

2.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

2.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 3 do edital:

3.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

3.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

3.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

3.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

3.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

3.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

3.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

3.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 4 do edital:

4.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

4.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

4.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

4.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade do processador e dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

4.1.10.3. O equipamento entregue deverá possuir ao menos 2 (duas) portas RJ-45 para Ethernet.

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente na documentação enviada sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

4.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

4.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

4.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

4.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 5 do edital:

5.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

5.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

5.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

5.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

5.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

5.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

5.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

5.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 6 do edital:

6.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

6.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

6.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

6.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

6.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

6.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

6.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

6.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 7 do edital:

7.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

7.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

7.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

7.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

7.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

7.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

7.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

7.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 8 do edital:

8.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

8.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

8.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

8.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade do processador e dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

8.1.9.1.1. Suporte a 16 (dezesseis) milhões de cores no mínimo;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação quanto ao atendimento do requisito.

8.1.9.1.4. Suportar resolução nativa de 1280x1024 pixels (mínima), na frequência de atualização (refresh) de 60Hz, 32bits (true color);

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação quanto ao atendimento do requisito.

8.1.12.4.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

8.1.12.8. O peso máximo do equipamento entregue não poderá ultrapassar 3 kg (três quilogramas) com a bateria principal montada;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação quanto ao atendimento do requisito.

8.1.15.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

8.1.18.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 12 do edital:

12.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

12.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

12.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

12.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

12.1.8.2. Além da controladora de vídeo principal o equipamento entregue deverá possuir controladora de captura e reprodução de vídeo obedecendo às seguintes características

12.1.8.2.1. Possuir 01 (uma) entrada e 01 (uma) saída de vídeo padrão SDI, compatíveis com resoluções SD/HD/2K/4K de 10 bits, e amostragem 4:4:4 na taxa de 3Gb/s;

O produto apresentado da documentação não satisfaz este requisito sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade de 2K/4K. É necessário também inclusão do produto na proposta.

12.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

12.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

12.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

12.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 13 do edital:

13.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

13.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

13.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

13.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

13.1.8.2. Além da controladora de vídeo principal o equipamento entregue deverá possuir controladora de captura e reprodução de vídeo obedecendo às seguintes características

13.1.8.2.1. Possuir 01 (uma) entrada e 01 (uma) saída de vídeo padrão SDI, compatíveis com resoluções SD/HD/2K/4K de 10 bits, e amostragem 4:4:4 na taxa de 3Gb/s;

O produto apresentado da documentação não satisfaz este requisito sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade de 2K/4K. É necessário também inclusão do produto na proposta.

13.1.9.1. O equipamento entregue deverá possuir no mínimo 1 (uma) controladora de rede local Ethernet, integrada ou off-board, LAN - 100/1000 Mbps, "AUTONSENSING", totalizando no mínimo 2 (duas) interfaces UTP RJ-45 fêmea;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação.

13.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

13.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

13.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

13.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Item 14 do edital:

14.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo)

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

14.1.1.4.3. Em caso de troca da unidade de armazenamento, o componente defeituoso permanecerá em posse do Senado Federal, por medida de segurança e confidencialidade de informações;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta técnica;

14.1.5.2.1. Ter sido lançado a partir de 2019 e entregue na versão mais atual disponibilizada pela fabricante;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta;

14.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

14.1.8.2. Além da controladora de vídeo principal o equipamento entregue deverá possuir controladora de captura e reprodução de vídeo obedecendo às seguintes características

14.1.8.2.1. Possuir 01 (uma) entrada e 01 (uma) saída de vídeo padrão SDI, compatíveis com resoluções SD/HD/2K/4K de 10 bits, e amostragem 4:4:4 na taxa de 3Gb/s;

O produto apresentado da documentação não satisfaz este requisito sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade de 2K/4K. É necessário também inclusão do produto na proposta.

14.1.9.1. O equipamento entregue deverá possuir no mínimo 1 (uma) controladora de rede local Ethernet, integrada ou off-board, LAN - 100/1000 Mbps, "AUTONSENSING", totalizando no mínimo 2 (duas) interfaces UTP RJ-45 fêmea;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação.

14.1.11.3.2. Compatível com o protocolo ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft;

A comprovação deste item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de compatibilidade na proposta.

14.1.13.2. O equipamento entregue deverá possuir mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros).

O documento sugere que as travas são para notebooks HP, mas não confirma se são compatíveis com Desktops e Workstations. É necessária confirmação de compatibilidade.

14.1.14.1. Será obrigatória a apresentação de todos os drivers e programas necessários ao funcionamento dos componentes dos equipamentos, acompanhados de instruções de instalação;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente e requer, portanto, confirmação do licenciamento necessário e se for o caso inclusão da especificação (*part number*) na proposta;

14.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Com relação à proposta da **MICROBOOK INFORMATICA LTDA**, esta área informa que não ficou claro nos documentos entregues a comprovação de vários pontos.

Portanto, considerando que as informações enviadas são imprecisas, solicitamos então esclarecimento sobre:

Item 15 do edital:

15.1.1. Garantia

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente no TDCR sendo necessário sua inclusão e respectivos documentos exigidos;

15.1.4. Placa Principal

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente na proposta sendo necessário inclusão de documentos (declaração do fabricante).

15.1.4.3.2. Possuir no mínimo 1 (um) slot PCIe Gen4 x16 ou superior.

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta.

15.1.5. BIOS / UEFI;

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente na proposta sendo necessário inclusão de documentos (declaração do fabricante).

15.1.6. Gerenciamento Out-Of-Band (OOBM)

Os itens apresentados na proposta técnica não satisfazem este requisito, sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento relativo à capacidade do processador e dos componentes de rede para suportar Out-of-Band Manageability (OOBM).

15.1.7.2. O equipamento deverá permitir a instalação de um segundo dispositivo de armazenamento interno, padrão SATA 3.0 ou superior, contendo todos os componentes necessários para sua instalação (cabos, fonte etc.). O segundo dispositivo de armazenamento em questão não deverá ser fornecido pela contratada;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta.

15.1.10.1.4. Ao menos 2 (duas) das portas de padrão USB 3.x deverá ser do tipo USB-C com Powershare;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta.

15.1.10.1.5. Ao menos 1 (uma) das portas de padrão USB 3.x deverá ser do tipo USB-C 2x2 com Powershare

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta.

15.1.10.2.5. Deverá possuir ao menos 1 (um) conector de saída de áudio digital (TosLink);

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta. É necessário também confirmação de todos os subitens.

15.1.11. Gabinetes, som, acessórios, dispositivos adicionais e outras características

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação de acessórios (*part number*) na proposta. É necessário também confirmação de todos os subitens.

15.1.12. Alimentação elétrica

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (*potência em Watts*) na proposta;

15.1.13. Requisitos de segurança

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (*part number*) na proposta. É necessário também confirmação de todos os subitens;

15.1.14. Sistema Operacional e programas

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (*versão entregue e part number*) na proposta.

15.1.16. Requisitos de compatibilidade

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente na proposta sendo necessário inclusão de documentos (declaração do fabricante).

15.1.17.2. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

Com relação à proposta da **CEL INFORMATICA LTDA**, esta área informa que não ficou claro nos documentos entregues a comprovação de vários pontos.

Portanto, considerando que as informações enviadas são imprecisas, solicitamos então esclarecimento sobre:

Item 17 do edital:

17.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo) :

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente no TDCR sendo necessário sua inclusão e respectivos documentos exigidos;

17.1.2. Especificações Técnicas

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (modelo) na proposta;

17.1.2.1.4. Tela tipo antirreflexo

17.1.2.1.8. Relação de contraste estático igual ou superior a 1000:1

17.1.2.1.9. Suporte a, no mínimo, 16 milhões de cores

17.1.2.1.11. Ângulo de visão horizontal e vertical de, no mínimo, 178º (cento e setenta e oito graus)

17.1.2.1.12. Tempo de resposta de, no máximo, 8 (oito) milissegundos

A comprovação dos cinco últimos itens relatados não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de atendimento do requisito na proposta;

17.1.2.1.15. Alimentação: fonte interna automática 110/220 VAC, com entrada para conector IEC C13 (fêmea), padrão IEC 60320, 10A

O produto apresentado da documentação não satisfaz este requisito sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento do requisito.

17.1.2.2. O equipamento entregue deverá vir acompanhado de, ao menos, a seguinte solução de segurança

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (modelo) na proposta. É necessário também confirmação de todos os subitens;

17.1.2.4. O equipamento deverá ser em graduação da cor preta ao cinza, uma cor ou combinação dessas

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessário sua inclusão na proposta.

17.1.2.5.2. O fabricante do equipamento deverá garantir que os produtos sejam novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estejam fora de linha de fabricação...

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente na proposta sendo necessário inclusão de documentos (declaração do fabricante ou equivalente).

Item 18 do edital:

18.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo) :

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente no TDCR sendo necessário sua inclusão e respectivos documentos exigidos

18.1.2.1.2. Iluminação do tipo LED (light-emitting diodes)

18.1.2.1.3. Tipo de painel com tecnologia IPS (In-Plane Switching)

18.1.2.1.4. Tela tipo antirreflexo

A comprovação dos três últimos itens relatados não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de atendimento do requisito na proposta;

18.1.2.1.7. Brilho de, no mínimo, 350 cd/m2

O produto apresentado da documentação não satisfaz este requisito sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento do requisito.

18.1.2.1.15. Alimentação: fonte interna automática 110/220 VAC, com entrada para conector IEC C13 (fêmea), padrão IEC 60320, 10A

O produto apresentado da documentação não satisfaz este requisito sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento do requisito.

18.1.2.2. O equipamento entregue deverá vir acompanhado de, ao menos, a seguinte solução de segurança

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (modelo) na proposta. É necessário também confirmação de todos os subitens;

18.1.2.5.2. O fabricante do equipamento deverá garantir que os produtos sejam novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estejam fora de linha de fabricação...

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente na proposta sendo necessário inclusão de documentos (declaração do fabricante ou equivalente).

Item 19 do edital:

19.1.1.2. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional ao Senado, devendo englobar a remoção de problemas apresentados, quer sejam causados por materiais, drivers ou defeitos em componentes. Deve englobar também a solução de problemas de configuração (de BIOS / UEFI, por exemplo) :

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente no TDCR sendo necessário sua inclusão e respectivos documentos exigidos

19.1.2.1.4. Tela tipo antirreflexo

A comprovação do item não foi confirmada, sendo necessária a inclusão da confirmação de atendimento do requisito na proposta;

19.1.2.1.15. Alimentação: fonte interna automática 110/220 VAC, com entrada para conector IEC C13 (fêmea), padrão IEC 60320, 10A

O produto apresentado da documentação não satisfaz este requisito sendo necessário apresentar comprovação quanto ao atendimento do requisito.

19.1.2.2.1. Mecanismo de fixação do equipamento ao mobiliário (padrões kensington, wedge etc.) por meio de uso de cabo de aço com comprimento de, no mínimo, 1,80 m (um metro e oitenta centímetros);

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (modelo) na proposta.

19.1.2.5.2. O fabricante do equipamento deverá garantir que os produtos sejam novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estejam fora de linha de fabricação...

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente na proposta sendo necessário inclusão de documentos (declaração do fabricante ou equivalente).

At^{te}.

Serviço de Suporte à Infraestrutura de Estações de Trabalho

Senado Federal - PRODASEN - COINTI/SESIET

Bloco 1, Ala C

70165-900 Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3666 Fax: 61 3303-2730

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 5 de novembro de 2025 10:17

Para: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>; Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; Edmilson Faria Rodrigues <edmilsonfr@senado.leg.br>; Fabio Henrique Mendes de Brito <fbruto@senado.leg.br>; David Pinto Soares <david.soares@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caros colegas,

Acabei de disponibilizar na pasta compartilhada a documentação apresentada pela empresa **CEL INFORMATICA**, convocada para o Grupo 4.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: COPEL - Licitações

Enviada em: quarta-feira, 5 de novembro de 2025 08:30

Para: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>; Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; Edmilson Faria Rodrigues <edmilsonfr@senado.leg.br>; Fabio Henrique Mendes de Brito <fbruto@senado.leg.br>; David Pinto Soares <david.soares@senado.leg.br>

Assunto: PE 900104/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caros colegas, bom dia

Encaminho a seguir link de acesso à pasta compartilhada onde consta a documentação apresentada pelas empresas **TORINO INFORMÁTICA** e **MICROBOOK INFORMÁTICA**, no âmbito do **PE 90104/2025**:

<V:\COPEL\2025\PE 90104-2025>

A empresa convocada para o Grupo 4 ainda não finalizou o envio de sua documentação, o prazo se encerra hoje às 9h30min e eu encaminho para vocês na sequência.

Informo que a sessão pública será suspensa para análise da documentação e reabertura será agendada para **amanhã, 06/11/2025 às 14h30min**.

Caso precisem de mais tempo para analisar a documentação, é só me avisar que eu reagendo conforme a necessidade de vocês.

Dede já agradeço e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira
Coordenação de Processamento Externo de Licitações
II Senado Federal | SADCON | COPEL
Telefone: +55 (61) 3303-3014

