



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**222928/2020**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO AUGUSTO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO AUGUSTO CORDEIRO NETO**  
 Registro: **50290D CE** RNP: **0611575230**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

Número da ART: **CE20190516425** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/08/2019**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **AGRADA SERVIÇOS E EVENTOS E OBRAS LTDA - ME**

Contratante: **Autorquia de urbanismo e paisagismo de Fortaleza** CPF/CNPJ: **07.886.757/0001-73**  
 Endereço do contratante: **RUA MARECHAL DEODORO** Nº: **1501**  
 Complemento: Bairro: **BENFICA**  
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60020061**  
 Contrato: **12/2018** Celebrado em: **25/09/2018**  
 Valor do contrato: **R\$ 519.462,81** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA MARECHAL DEODORO** Nº: **1501**  
 Complemento: Bairro: **BENFICA**  
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60020061**  
 Data de início: **25/09/2018** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **Autorquia de urbanismo e paisagismo de Fortaleza** CPF/CNPJ: **07.886.757/0001-73**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > METALURGIA FÍSICA > PROCESSOS > #2460 - DE FABRICAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 3840.00 UNIDADE;**

**Observações**

Serviço de Manutenção Corretiva das Academias ao Ar livre do Município de Fortaleza, para o período de 12 meses.

Número da ART: **CE20200708392** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/11/2020**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **Autorquia de urbanismo e paisagismo de Fortaleza** CPF/CNPJ: **07.886.757/0001-73**  
 Endereço do contratante: **RUA MARECHAL DEODORO** Nº: **1501**  
 Complemento: Bairro: **BENFICA**  
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60020061**  
 Contrato: **12/2018** Celebrado em: **25/09/2018**  
 Valor do contrato: **R\$ 519.462,81** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA MARECHAL DEODORO** Nº: **1501**  
 Complemento: Bairro: **BENFICA**  
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60020061**  
 Coordenadas Geográficas: **-3.748415, -38.538348**  
 Data de início: **25/09/2019** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **Autorquia de urbanismo e paisagismo de Fortaleza** CPF/CNPJ: **07.886.757/0001-73**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > METALURGIA FÍSICA > PROCESSOS > #2460 - DE FABRICAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 3840.00 UNIDADE;**

**Observações**

Serviço de Manutenção Corretiva das Academias ao Ar livre do Município de Fortaleza, para o período de 12 meses.

Número da ART: **CE20200711382** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/11/2020**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ  
 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



**CREA-CE**  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Ceará

Impresso em: 17/11/2020, às 13:25.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**222928/2020**

Atividade em andamento

Contratante: **Autarquia de urbanismo e paisagismo de Fortaleza**

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: FORTALEZA

Contrato: 12/2018

Valor do contrato: R\$ 519.462,81

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: FORTALEZA

Coordenadas Geográficas: -3.748415, -38.538348

Data de início: 26/09/2020

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Autarquia de urbanismo e paisagismo de Fortaleza

CPF/CNPJ: 07.886.757/0001-73

Nº: 1501

Bairro: BENFICA

UF: CE

CEP: 60020061

Nº: 1501

Bairro: BENFICA

UF: CE

CEP: 60020061

CPF/CNPJ: 07.886.757/0001-73

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > METALURGIA FÍSICA > PROCESSOS > #2460 - DE FABRICAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 3840.00 UNIDADE;**

**Observações**

Serviço de Manutenção Corretiva das Academias ao Ar livre do Município de Fortaleza, para o período de 12 meses. Referente ao AD 02.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 222928/2020**

**17/11/2020, 13:21**

**xyAWd**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xyAWd



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins licitações públicas e à quem possa interessar que empresa **AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.290.912/0001-24, situada à Rua do Rosário, nº 77, Sala 203, Bairro Centro, Fortaleza/CE e *Escritório Operacional* situado à Rua Paula Rodrigues, nº 333, Bairro de Fátima, Fortaleza/CE, *EXECUTA*, desde 25 de setembro de 2018, para a **AUTARQUIA DE URBANISMO DE PAISAGISMO DE FORTALEZA - URBFOR**, situada à Rua Jorge Dumar, nº 1501, Jardim América, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.886.757/0001-73, através do **Contrato nº 12/2018**, os serviços em conformidade com o especificado abaixo:

### 1. OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa especializada em serviços de **MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital (Pregão Eletrônico nº 108/2018).

### 2. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:

#### LOTE 4 - ARENINHAS / POLO DE LAZER

**Conjuntos com os seguintes equipamentos:** Extensão de Pernas, Extensão de Braços, Balança, Remo, Surf, Patins, Elevador, Volantes, Cavalo, Abdominais e Esqui Simples.

LOTE 4 - EXCLUSIVO ME/EPP				
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	MODELO	QTD. EQUIPAMENTOS EXECUTADOS
1	3479722	24 Conjuntos - Serviços de manutenção CORRETIVA dos equipamentos de academias ao ar livre.	FLEX EQUIPAMENT - Ar Livre Quadrado	22

#### LOTE 5 - PRAÇAS

**Conjuntos com os seguintes equipamentos (TURBOFIT):** Elíptico, Volante, Esqui, Remo, Adução de abdução de pernas, Espalдар com fixação de piso, Bicicleta, Barras fixas com fixação no piso e Placa informativa.

LOTE 5 - EXCLUSIVO ME/EPP				
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	MODELO	QTD. EQUIPAMENTOS EXECUTADOS
1	3479721	9 Conjuntos - Serviços de manutenção CORRETIVA dos equipamentos de academias ao ar livre.	TURBOFIT	157

**AUTARQUIA DE URBANISMO DE PAISAGISMO DE FORTALEZA**  
Rua Jorge Dumar, nº 1501 – Jardim América. CEP: 60.410-426  
Fortaleza – Ceará – Brasil.  
Telefone: (85) 3131-7600 / 3101-7614 / 3131-7610  
FAX (85) 3131-7604

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222928/2020, emitida em 17/11/2020



Certidão nº 222928/2020  
17/11/2020, 13:25

Chave de Impressão: xyAWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 3 folhas





**LOTE 6 - PRAÇAS**

**Conjuntos com os seguintes equipamentos (FLEX EQUIPAMENT):** Multi-exercitador, Simulador de Cavalgada Triplo, Pressão de Pernas Triplo, Simulador de Caminhada Triplo, Esqui Triplo, Rotação Vertical Duplo, Rotação Diagonal Triplo, Alongador de 3 Alturas, Surf Duplo, Remada Sentada e Placa Orientativa.

<b>LOTE 6 - EXCLUSIVO ME/EPP</b>				
<b>ITEM</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MODELO</b>	<b>QTD. EQUIPAMENTOS EXECUTADOS</b>
1	3479720	85 Conjuntos - Serviços de manutenção CORRETIVA dos equipamentos de academias ao ar livre.	FLEX EQUIPAMENT	3.341

**3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:****MANUTENÇÃO CORRETIVA:**

A manutenção corretiva visa reparar todos os defeitos, falhas, irregularidades detectadas e troca dos componentes neles instalados, restabelecendo o pleno funcionamento dos equipamentos das academias ao ar livre, e se realizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após solicitação da CONTRATANTE, salvo em caso de situação emergencial, onde o prazo é de no máximo de 12 (doze) horas, em qualquer dia e horário;

- Os prazos estipulados podem ser estendidos, desde que, devidamente fundamentados e aprovados pela CONTRATANTE;
- Os prazos não se interrompem nos sábados, domingos e feriados;
- Conforme necessidade apontada por técnico da CONTRATANTE, os serviços de substituição de parabol, substituição de acessórios, galvanização, solda, pintura, lubrificação, ajustes, higienização, substituição e reposição das peças ficam a cargo da CONTRATADA;
- Os equipamentos e componentes que não atendem mais às expectativas da academia ou não tem condições de recuperação são substituídos pela CONTRATANTE. A CONTRATADA, emite um laudo técnico devidamente assinado pelo profissional habilitado. Este laudo juntamente como equipamento passa por uma avaliação de um profissional indicado pela CONTRATANTE.
- As áreas pavimentadas em torno dos equipamentos utilizados nas academias ao ar livre são mantidas, pela CONTRATADA, incluindo limpeza, capinação, varrição e recuperação.
- Os equipamentos submetidos à manutenção fora do local onde ele está instalado são removidos à oficina da CONTRATADA, evitando assim, riscos a população.
- Quando da obrigatoriedade da intervenção "in loco", a área da referida intervenção é isolada de forma a se evitar acidentes para população.
- Todos os Serviços de correção realizados pela CONTRATADA, constam em relatórios mensais, juntamente com a comprovação através de fotos do "antes" e do "depois";
- A CONTRATANTE através de um técnico/fiscal, realiza visitas em todas as academias;
- Durante a manutenção os equipamentos recebem lubrificação e engraxamento, sendo estes itens por conta da CONTRATADA.

**AUTARQUIA DE URBANISMO DE PAISAGISMO DE FORTALEZA**

Rua Jorge Dumar, nº 1501 – Jardim América. CEP: 60.410-426  
Fortaleza – Ceará – Brasil.  
Telefone: (85) 3131-7600 / 3101-7614 / 3131-7610  
FAX (85) 3131-7604

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222928/2020, emitida em 17/11/2020



Certidão nº 222928/2020  
17/11/2020, 13:25

Chave de Impressão: xyAWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 3 folhas







- Todos os equipamentos são avaliados e sofrem manutenção corretiva conforme suas necessidades;
- Os serviços de Galvanização a fogo, são realizados em todas as peças retiradas para reparos e recuperação, onde constam em ordem de serviço;
- Os equipamentos e componentes que não atendem mais às expectativas da academia ou não tem condições de manutenção são substituídos pelo CONTRATANTE, sendo a remoção e instalação do novo equipamento por conta da CONTRATADA;
- A solda é necessária quando há equipamento quebrado e com condições de solda;
- No caso de quebra do equipamento, é avaliado se o material não está em estado de oxidação ou corrosão para permitir uma boa emenda, e, caso não cumpra essa exigência, troca-se a mesma;
- O equipamento soldado é pintado para evitar oxidação e passa pelo processo de deslaque, jato, galvanização a fogo e pintura;
- Todos os equipamentos são avaliados por um técnico indicado pela CONTRATANTE, para ver se há a necessidade de nova pintura, haja vista que os mesmos estão instalados ao ar livre, sendo enviado ao setor responsável um relatório para aprovação, e havendo necessidade os mesmos são pintados;
- São trocadas as peças que forem necessárias ao bom funcionamento dos aparelhos;
- Todos os equipamentos que necessitam ser pintados, sofrem um processo de deslaque, jato, galvanização a fogo e pintura;
- Após a pintura o equipamento é instalado com parabolts e rolamentos novos;
- Todos os parabolts são avaliados durante a visita técnica e se houver a necessidade de troca dos mesmos a CONTRATANTE solicita à CONTRATADA;
- O responsável técnico, fiscal ou engenheiro mecânico, acompanha a execução dos serviços realizados e assina os relatórios e /ou ordens de serviços; e
- Quando, após intervenção, o equipamento da academia ao ar livre apresenta o mesmo defeito dentro do período de garantia, é considerado o chamado como não atendido.

Atestamos ainda, que a referida empresa cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, nada havendo em nossos arquivos até a presente data que desabone a sua idoneidade.

Fortaleza/CE, 29 de setembro de 2020.

**Regis Rafael Tavares da Silva**  
Superintendente - URBFOR  
CPF nº 696.201.805-34

**José Vladimir Cardoso Sena**  
Gerência de Manutenção de Parques - URBFOR  
Matricula nº 96250 / RNP nº 061373461-0

**Francisco de Sales Souza**  
Fiscal - Matricula nº 11477  
CPF nº 169.078.543-04  
Engenheiro Mecânico  
CREA-CE 0608010413

**AUTARQUIA DE URBANISMO DE PAISAGISMO DE FORTALEZA**  
Rua Jorge Dumar, nº 1501 – Jardim América. CEP: 60.410-426  
Fortaleza – Ceará – Brasil.  
Telefone: (85) 3131-7600 / 3101-7614 / 3131-7610  
FAX (85) 3131-7604

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222928/2020, emitida em 17/11/2020



Certidão nº 222928/2020  
17/11/2020, 13:25  
Chave de Impressão: xyAWId  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 3 folhas





# Prefeitura de Fortaleza



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número KVFJXA7A

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 208518 e código KVFJXA7A

**ASSINADO POR:**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222928/2020, emitida em 17/11/2020



Certidão nº 222928/2020

17/11/2020, 13:25

Chave de Impressão: xyAWd

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 1 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Ceará

Impresso em: 17/11/2020, às 13:25.

