



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional DIEGO FERNANDES CAMILO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIEGO FERNANDES CAMILO** RNP: **0716877694** Registro: **25154/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Número da ART: **0720240050582** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 10/06/2024 Baixada em: 10/09/2024

Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: 15490 - DFC ENGENHARIA LTDA

Contratante: CONDOMINIO CASTRO ALVES CPF/CNPJ: 10277151000145

CLN 3 Bloco A (Comércio) Número: 03 Bairro: Riacho Fundo I CEP: 71805511

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Lote

E-Mail: condominiocastroalves@gmail.com

Fone: (61) 996383228

Contrato:

Celebrado em: 10/06/2024

Valor R\$: 84000.02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: CLN 3 Bloco A (Comércio)

Número: 03

Bairro: Riacho Fundo I

CEP: 71805511

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Lote

Data de Início: 10/06/2024

Conclusão
10/09/2024

efetiva: Coordenadas Geográficas: -
15.880501938507033, -
48.011465698896984

Finalidade: Residencial Código/Obra pública:

Proprietário(a): CONDOMINIO CASTRO ALVES CPF/CNPJ: 10277151000145

E-Mail: condominiocastroalves@gmail.com

Fone: (61) 996383228

Elaboração Laudo Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de outros materiais 1.0000 unidade

Elaboração Laudo Construção Civil Patologias de patologia da construção 1.0000 unidade

Execução Execução de instalação Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de outros materiais 49.0000 unidade

Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 1068.5300 metros quadrados

Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 341.6100 metro

Execução Inspeção Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 1068.5300 metros quadrados

Execução Execução de serviço técnico Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 58.4000 metros quadrados

Execução Execução de serviço técnico Construção Civil Edificações de reforma de edificação de alvenaria 26.4000 metros quadrados

Observações

OBRA CIVIL DE RECUPERAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DE FACHADA E OUTROS MATERIAIS, TROCA TOTAL DE REJUNTE, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS, JUNTAS DE DILATAÇÃO E LAVAGEM TOTAL DA FACHADA (PASTILHAS E JANELAS DE ESQUADRIA DE ALUMINIO) INSTALAÇÃO DE 49 PONTOS DE ANCORAGEM E LAUDO DE TESTE DE CARGA

Número da ART: **0720240052249** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 13/06/2024 Baixada em: 10/09/2024

Forma de registro: Complementar à 0720240050582

Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: 15490 - DFC ENGENHARIA LTDA

Contratante: CONDOMINIO CASTRO ALVES CPF/CNPJ: 10277151000145

CLN 3 Bloco A (Comércio) Número: 03 Bairro: Riacho Fundo I CEP: 71805511

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Lote

E-Mail: condominiocastroalves@gmail.com

Fone: (61) 996383228

Contrato:

Celebrado em: 10/06/2024

Valor R\$: 84000.02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Vinculada a ART: 0720240050582

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: CLN 3 Bloco A (Comércio)		Número: 03	
Bairro: Riacho Fundo I		CEP: 71805511	
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: Lote		
Data de Início: 10/06/2024	Conclusão 10/09/2024	efetiva: Coordenadas 15.880501938507033, 48.011465698896984	Geográficas: - -
Finalidade: Residencial Código/Obra pública:			
Proprietário(a): CONDOMINIO CASTRO ALVES CPF/CNPJ: 10277151000145			
E-Mail: condominiocastroalves@gmail.com		Fone: (61) 996383228	
Elaboração Laudo Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de outros materiais 1.0000 unidade Elaboração Laudo Construção Civil Patologias de patologia da construção 1.0000 unidade Execução Execução de instalação Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de outros materiais 49.0000 unidade Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 1068.5300 metros quadrados Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 341.6100 metro Execução Inspeção Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 1068.5300 metros quadrados Execução Execução de serviço técnico Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 58.4000 metros quadrados Execução Execução de serviço técnico Construção Civil Edificações de reforma de edificação de alvenaria 26.4000 metros quadrados Execução Controle de qualidade Higiene do Trabalho Mapa de Riscos de mapa de riscos 20.0000 hora Execução Controle de qualidade Higiene do Trabalho Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho de periculosidade 20.0000 hora Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Sistema de Gestão Integrada de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho 20.0000 hora Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Programas de Treinamentos em Segurança do Trabalho de treinamento em segurança do trabalho 20.0000 hora Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Controle de Acidentes de projeto de prevenção de acidentes 20.0000 hora Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho - Comunicação e Procedimentos 20.0000 hora			
Observações			
OBRA CIVIL DE RECUPERAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DE FACHADA E OUTROS MATERIAIS, TROCA TOTAL DE REJUNTE, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS, JUNTAS DE DILATAÇÃO E LAVAGEM TOTAL DA FACHADA (PASTILHAS E JANELAS DE ESQUADRIA DE ALUMINIO) INSTALAÇÃO DE 49 PONTOS DE ANCORAGEM E LAUDO DE TESTE DE CARGA			
Número da ART: 0720240054411 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 20/06/2024 Baixada em: 10/09/2024			
Forma de registro: Complementar à 0720240052249		Participação técnica: Corresponsável	
Empresa contratada: 15490 - DFC ENGENHARIA LTDA			
Contratante: CONDOMINIO CASTRO ALVES CPF/CNPJ: 10277151000145			
CLN 3 Bloco A (Comércio) Número: 03 Bairro: Riacho Fundo I CEP: 71805511			
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: Lote		
E-Mail: condominiocastroalves@gmail.com	Fone: (61) 996383228		
Contrato:	Celebrado em: 10/06/2024	Valor R\$: 84000.02	
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		Vinculada a ART: 0720240052249	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: CLN 3 Bloco A (Comércio)		Número: 03	
Bairro: Riacho Fundo I		CEP: 71805511	
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: Lote		
Data de Início: 10/06/2024	Conclusão 10/09/2024	efetiva: Coordenadas 15.880501938507033, 48.011465698896984	Geográficas: - -
Finalidade: Residencial Código/Obra pública:			
Proprietário(a): CONDOMINIO CASTRO ALVES CPF/CNPJ: 10277151000145			
E-Mail: condominiocastroalves@gmail.com		Fone: (61) 996383228	
Elaboração Laudo Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de outros materiais 1.0000 unidade Elaboração Laudo Construção Civil Patologias de patologia da construção 1.0000 unidade Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Controle de Acidentes de projeto de prevenção de acidentes 20.0000 hora Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Programas de Treinamentos em Segurança do Trabalho de treinamento em segurança do trabalho 20.0000 hora			

Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Sistema de Gestão Integrada de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho 20.0000 hora			
Execução Controle de qualidade Higiene do Trabalho Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho de periculosidade 20.0000 hora			
Execução Controle de qualidade Higiene do Trabalho Mapa de Riscos de mapa de riscos 20.0000 hora			
Execução Execução de serviço técnico Construção Civil Edificações de reforma de edificação de alvenaria 26.4000 metros quadrados			
Execução Execução de serviço técnico Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 58.4000 metros quadrados			
Execução Inspeção Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 1068.5300 metros quadrados			
Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 341.6100 metro			
Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 1068.5300 metros quadrados			
Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho - Comunicação e Procedimentos 20.0000 hora			
Execução Execução de instalação Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de outros materiais 71.0000 unidade			
Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 450.0000 quilograma			
Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 30.0000 metros quadrados			
Observações			
OBRA CIVIL DE RECUPERAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DE FACHADA E OUTROS MATERIAIS, TROCA TOTAL DE REJUNTE, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS, JUNTAS DE DILATAÇÃO E LAVAGEM TOTAL DA FACHADA (PASTILHAS E JANELAS DE ESQUADRIA DE ALUMINIO) INSTALAÇÃO DE 49 PONTOS DE ANCORAGEM E LAUDO DE TESTE DE CARGA			
Número da ART: 0720240105537 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 13/11/2024 Baixada em: 10/09/2024			
Forma de registro: Complementar à 0720240054411		Participação técnica: Corresponsável	
Empresa contratada: 15490 - DFC ENGENHARIA LTDA			
Contratante: CONDOMINIO CASTRO ALVES CPF/CNPJ: 10277151000145			
CLN 3 Bloco A (Comércio) Número: 03 Bairro: Riacho Fundo I CEP: 71805511			
Cidade: Brasília UF: DF		Complemento: Lote	
E-Mail: condominiocastroalves@gmail.com		Fone: (61) 996383228	
Contrato:		Celebrado em: 10/06/2024	Valor R\$: 87957.82
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		Vinculada a ART: 0720240054411	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: CLN 3 Bloco A (Comércio)		Número: 03	
Bairro: Riacho Fundo I		CEP: 71805511	
Cidade: Brasília UF: DF		Complemento: Lote	
Data de Início: 10/06/2024	Conclusão 10/09/2024	efetiva: Coordenadas Geográficas: 15.880501938507033, 48.011465698896984	-
Finalidade: Residencial Código/Obra pública:			
Proprietário(a): CONDOMINIO CASTRO ALVES CPF/CNPJ: 10277151000145			
E-Mail: condominiocastroalves@gmail.com		Fone: (61) 996383228	
Elaboração Laudo Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de outros materiais 1.0000 unidade			
Elaboração Laudo Construção Civil Patologias de patologia da construção 1.0000 unidade			
Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Controle de Acidentes de projeto de prevenção de acidentes 20.0000 hora			
Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Programas de Treinamentos em Segurança do Trabalho de treinamento em segurança do trabalho 20.0000 hora			
Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Sistema de Gestão Integrada de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho 20.0000 hora			
Execução Controle de qualidade Higiene do Trabalho Avaliação de Riscos Ambientais do Trabalho de periculosidade 20.0000 hora			
Execução Controle de qualidade Higiene do Trabalho Mapa de Riscos de mapa de riscos 20.0000 hora			
Execução Execução de serviço técnico Construção Civil Edificações de reforma de edificação de alvenaria 26.4000 metros quadrados			
Execução Execução de serviço técnico Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 58.4000 metros quadrados			
Execução Inspeção Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 1068.5300 metros quadrados			
Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 341.6100 metro			
Execução Execução de reforma Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 1068.5300 metros quadrados			
Execução Controle de qualidade Gestão da Segurança do Trabalho Comunicação e Procedimentos de Segurança do Trabalho de sistema integrado de saúde e segurança do trabalho - Comunicação e Procedimentos 20.0000 hora			
Execução Execução de instalação Construção Civil Materiais de Construção Civil de aplicação de outros materiais 71.0000 unidade			

Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 450.0000 quilograma
Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 30.0000 metros quadrados

Observações

OBRA CIVIL DE RECUPERAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DE FACHADA E OUTROS MATERIAIS, TROCA TOTAL DE REJUNTE, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS, JUNTAS DE DILATAÇÃO E LAVAGEM TOTAL DA FACHADA (PASTILHAS E JANELAS DE ESQUADRIA DE ALUMINIO) INSTALAÇÃO DE 49 PONTOS DE ANCORAGEM E LAUDO DE TESTE DE CARGA

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 18/11/2024 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA - SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.215607/2024. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) Nº(S) 0720240105537 E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2024 A 10/09/2024 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 28, ALÍNEAS "A" A "K" DO DECRETO Nº 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ARTIGO 7º DA LEI 5194/66; ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 38932 a 38935, o atestado contendo 4 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720240004102

Data: 19/11/2024 Hora: 14:57:51

Código de Controle: T6A5H1D8E4



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DFC ENGENHARIA LTDA, situada no Quadra QNM 34 ÁREA ESPECIAL Nº 01, SALA: 1912, ANDAR 19 JK SHOPPING, TAGUATINGA NORTE, Distrito Federal, CEP 72.145-424, Brasília-DF, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 34.078.794/0001-28 prestou serviços a CONDOMINIO CASTRO ALVES, com sede no Riacho Fundo 1, Quadra CLN 3-A Lotes 03,04 e 05, Brasília- DF, CEP: 71.805-511, CNPJ nº 10.277.151/0001-45 de acordo com o estabelecido abaixo:

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Diego Fernandes Camilo – CREA nº 25154/D-DF

2. DADOS DO CONTRATO

Contrato: CONDOMINIO CASTRO ALVES.

Objeto do contrato: Contrato a prestação de serviços na área de engenharia civil, pelo CONTRATADO, compreendendo o serviço de **INSTALAÇÃO, LAUDO E TESTE DE CARGA EM 71 PONTOS DE ANCORAGEM, LAUDO TECNICO DE PERCUSSÃO (BATE-FOFO) EM TODA FACHADA DO CONDOMINIO, OBRA CIVIL DE RECUPERAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DE FACHADA E OUTROS MATERIAIS. TROCA TOTAL DE REJUNTE, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS, JUNTAS DE DILATAÇÃO E LAVAGEM TOTAL DA FACHADA (PASTILHA E JANELAS DE ESQUADRIA DE ALUMINIO) CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS COM ESTRUTURA METALICA, SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO. LIMPEZA E HIDROJATEAMENTO EM TUBULAÇÕES EXISTENTES.**

Contratante: CONDOMINIO CASTRO ALVES.

Período de Execução:

Início em 10 de junho de 2024 com término no dia 10 de setembro de 2024.

Valor do contrato: R\$ 87.957,82 (oitenta e sete mil e novecentos e cinquenta e sete reais).

Data de assinatura do contrato: 31 de maio de 2024.

3. ENDEREÇO DO SERVIÇO

Riacho Fundo 1, Quadra CLN 3-A Lotes 03,04 e 05, Brasília - DF CEP: 71.805-511.



CAT nº: 0720240004102
Selo: 07-38932
Página: 1



CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES

4. MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1. FACHADA		
71	PEÇA	OLHAL DE ANCORAGEM MOD 210 INOX 316
71	PEÇA	BARRA ROSCADA ½ X 140MM INOX 304
4	PEÇA	CHUMBADOR QUIMICO WQI 44 345 ML
20	PEÇA	Argamassa AC3 20kg
300	PEÇA	Rejunte Flexível Cinza Platina 1kg
100	PEÇA	Sache de P.U 800g
50	PEÇA	Fita crepe 48x50mm
100	M²	Tela tapume
10	PEÇA	Rebolo diamantado 115mm
30	PEÇA	Disco diamantado
6	PEÇA	Detergente desengraxante de 5 Litros
3	PEÇA	Detergente neutro de 5 Litros
2. PASSARELA DE ESTRUTURA METALICA		
8	BARRA	Tubo industrial 70x30 chapa 14
12	BARRA	Tubo industrial 30x30 chapa 16
4	BARRA	Tubo industrial 30x20 chapa 18
12	PEÇA	Chapa expandida 2x1 chapa ¼ malha 60x100
3	KG	Eletrodo Lincoln 4600x2,5mm
5	PEÇA	Disco de corte starrett 7"
6	PEÇA	Disco de corte starrett 4.1/2"
2	GALÃO	Zarcão
3. IMPERMEABILIZAÇÃO		
4	PEÇA	Rolo de manta Dryko 3mm alumínio poliéster 1x10
1	PEÇA	Primer sika igol s 18 Litros
2	PEÇA	Broxa Retangular
4. FERRAMENTAS		
1	PEÇA	Dinamômetro analógico Capacidade 2.000kgf
2	PEÇA	Esmerilhadeira angular GWS9-125s 5 polegadas 900W
2	PEÇA	Furadeira de impacto GBH 2-24 D 820W
1	PEÇA	Maquina Inversora de Solda LHN 202I 10kVA 60HZ 220V
4	PEÇA	Serra mármore titan GDC150 Profissional 1500W
1	PEÇA	Maçarico
2	PEÇA	Botijão de gás 13kg
2	PEÇA	Aplicador profissional de P.U sache
2	PEÇA	Lavadora de alta pressão karcher k2 plus
40	METRO	Mangueira de alta pressão para hidrojateamento
4	PEÇA	Vassoura cabo extensível
40	PEÇA	Desempenadeira de aplicar rejunte



CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

5.1. Revitalização de fachada consistirá em 13 (treze) itens:

5.1.1. Fornecimento de mão de obra e material.

5.1.2. Instalação de 71 pontos de ancoragem.

5.1.3. Laudo técnico de teste de carga em 71 pontos de ancoragem

5.1.4. Laudo técnico de percussão (bate-fofo) em 1.068,53 m² de fachada do condomínio.

5.1.5. Revitalização de 1.068,53 m² de pastilhas (troca de rejunte substituição de pastilhas e lavagem geral da fachada do condomínio)

5.1.6. Troca de 341,61 Metros lineares de P.U da junta de dilatação.

5.1.7. Lavagem de todas as esquadrias do condomínio.

5.1.8. Construção de 30,00 m² de estrutura metálica (950kg).

5.1.9. Aplicação de 58,40 m² de impermeabilização na calha central.

5.2. Hidrojateamento em 50 Metros lineares de tubulação.

5.2.1. Engenharia Segurança Do Trabalho (NR35, NR 10 e outras)

Orientação e realização de treinamento de segurança do trabalho, guiando os colaboradores para que eles exerçam suas atividades de forma segura, evitando riscos e auxiliando os profissionais a agirem de forma adequada em ações adversas e/ou perigosas. Segue algumas das atividades exercidas e normas orientadas e seguidas:

DDS – Dialogo Diário de Segurança: conversar com os colaboradores sobre riscos no trabalho e como evita-los, a fim de se obter um ambiente saudável fisicamente e mentalmente integro para proporcionar o melhor rendimento ao trabalhador;

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos: conjunto de ações visando à preservação da saúde e da integridade e segurança dos trabalhadores, através de etapas que visam a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que possam a vir existir;

NR 10 – Norma Regulamentadora: garantir a segurança e saúde dos colaboradores que interagem nas instalações e serviços com eletricidade;

NR 35 – Norma Regulamentadora: estabelecer requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura, envolvendo planejamento, a organização e a execução, garantindo a segurança e a saúde dos colaboradores envolvidos direta ou indiretamente com trabalho em altura.

5.2.2. Serviços Preliminares.

5.2.3. Administração de Obra.



CAT n°: 0720240004102
Selo: 07-38934
Página: 3



CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES

6. EQUIPE TÉCNICA:

6.1. Foram 10 profissionais no total sendo:

1 Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Diego Fernandes Camilo - CREA nº 25154/D-DF

4 Alpinistas industriais

2 Serralheiros

3 Ajudantes

Declaramos que a empresa supracitada até a presente data demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e condições contratuais estabelecidas, não havendo nada em nossos registros que possam desaboná-la.

Brasília, 10 de setembro de 2024.

Pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES:



Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO DA SILVA FEO ANTUNES
Data: 13/11/2024 15:21:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO ROBERTO DA SILVA FEO ANTUNES
CPF nº 726.806.871-91
SÍNDICO DO CONDOMÍNIO



CAT nº: 0720240004102
Selo: 07-38935
Página: 4

